

Diagnosi d'accessibilitat dels Centres d'Atenció Primària

Diagnòstic i primeres mesures.

Octubre de 2018


01

El pla d'accessibilitat





Mesura de govern d'elaboració del pla d'accessibilitat



- Llei 13/2014 , del 30 d'octubre, d'accessibilitat
- Article 42 fixa el contingut dels plans d'accessibilitat elaborats pels ens locals.
- Mesura de govern per l'elaboració del Pla d'accessibilitat universal, de maig de 2017



Diversitats funcionals i limitacions estudiades

PMMT



Grup 1 No hi veuen



Grup 2 Hi veuen poc



Grup 3 Confonen els colors



Grup 4 No hi senten bé



Grup 5 Utilitzen el llenguatge de signes



Grup 6 No comprenen el llenguatge



Grup 7 No caminen



Grup 8 Caminen amb molta dificultat



Grup 9 Caminen amb dificultat



Grup 10 Manipulen amb dificultat



Grup 11 Amb dèficit cognitiu



Grup 12 De talla baixa



Grup 13 Hipersensibilitat



PMMT



NOV. '17 - GEN.'18

- CAP Carles Ribas
- CAP Guinardó
- CAP Guineueta

Auditats al 100% tant els espais públics com els tècnics amb la metodologia Clear Code Architecture® de més de 4000 preguntes per centre.



PMMT



GEN. '18 - ABR.'18

- CAP Drassanes
- CAP La Mina
- CAP Manso
- CAP Maragall
- CAP Numància
- CAP Rio de Janeiro
- CAP Sant Andreu

Auditats al 100% els espais públics amb la metodologia Clear Code Architecture® de més de 2500 preguntes per centre.



IMPD



DES. '17 - JUNY '18

- CAP Adrià
- CAP Barceloneta ✚
- CAP Besòs
- CAP Bordeta-Magòria
- CAP Casanova ✚
- CAP Comte Borrell ✚
- CAP Cotxeres Borbó ✚
- CAP Doctor Lluís Sayé
- CAP El Carmel
- CAP Gòtic
- CAP La Marina
- CAP La Pau
- CAP La Sagrera
- CAP Larrard ✚
- CAP Les Corts - Helios ✚
- CAP Les Hortes ✚
- CAP Les Indianes
- CAP Montnegre
- CAP Pare Claret
- CAP Pg. Sant Joan
- CAP Poblenou
- CAP Ramon Turró
- CAP Roger de Flor ✚
- CAP Sagrada Família ✚
- CAP Sanllehy
- CAP Sant Rafael
- CAP Sardanya ✚
- CAP Sarrià - Vallvidrera ✚
- CAP Trinitat Vella
- CAP Vallcarca-Sant Gervasi ✚
- CAP Vila de Gràcia-Cibeles
- CAP Vila Olímpica ✚
- CUAP Horta
- CAP Carles I
- CAP Casc Antic
- CAP Ciutat Meridiana
- CAP Montcada
- CAP Roquetes
- CUAP Sant Martí
- CAP El Clot
- CAP Horta
- CAP Sants
- CAP Turó de la Peira

**Auditats els espais públics amb un
recull de la metodologia Clear Code
Architecture® d'aproximadament 180
preguntes per centre.**


✚ CAP no gestió ICS



ACCESSIBILITAT FÍSICA

Per normativa

Petites millores permetrien un salt qualitatiu important



98%

2%


Accessible o practicable

No accessible

ACCESSIBILITAT COMUNICATIVA

Per normativa

Necessitat d'intervenció per a millorar l'atenció a persones amb discapacitat visual, auditiva o intel·lectual



85%


15%

Practicable

No accessible



Percentatge d'espais accessibles o practicables a centres de salut



Urbanització



74 %

- La majoria d'accessos sense barreres arquitectòniques per a persones amb mobilitat reduïda
- Bones pavimentacions, rampes i baranes
- Il·luminació adequada a l'entorn

Recomanacions

- Afegir paviment podotàctil a la urbanització
- Arreglar els paviments en males condicions que hi ha en alguns casos
- Millorar les baranes i passamans amb criteris d'accessibilitat universal
- Col·locar un cartell de confirmació de destí dels centres que sigui accessible universalment

Accés



- Bona disposició d'elements sense reflexos
- Bona amplada de les portes d'accés
- Moltes portes automàtiques 100% accessibles

Recomanacions

- Senyalitzar adequadament les zones vidriades
- Afegir senyalística accessible universalment
- Afegir paviment podotàctil fins al taulell d'informació
- Instal·lar alarma d'emergència accessible (acústica i lumínica)

Recepció



- Zones de circulació àmplies a l'entrada
- Disponibilitat de cadires a l'àrea de recepció
- Els paviments dels centres estan en bon estat
- Bon contrast cromàtic entre parets i paviments

Recomanacions

- Dotar les recepcions de suports a la comunicació i senyalística (anell magnètic, interpretació en llengua de signes, informació en Braille, directori, etc.)
- Canviar els mobles per uns d'accessibles universalment (cadires i taulell)
- Senyalitzar i protegir adequadament els pilars exempts
- Minimitzar reflexos del paviment
- Garantir l'accessibilitat dels dispositius electrònics d'autoservei

Passadissos



89%

- Amplada correcta
- Il·luminació adequada
- Sense barreres arquitectòniques
- En general les parets i els paviments dels passadissos estan contrastats

Recomanacions

- Instal·lar passamans als passadissos llargs
- Eliminar els elements que disminueixen la dimensió dels passadissos
- Senyalitzar adequadament els obstacles (pilars exempts, portes de vidre, etc.)
- Afegir senyalística accessible universalment
- Protegir elements de seguretat que sobresurten de la paret (mànegues, extintors)

Escales d'ús públic



89%

- Bona amplada i il·luminació
- Sempre tenen passamans
- Escales amb estesa i contrapetja ben dimensionades i sòlides

Recomanacions

- Instal·lar doble passamà
- Afegir paviment podotàctil a les escales
- Modificar els esglaons amb volada (eliminar el nas d'esglaó)
- Afegir senyalística accessible universalment

Ascensor



83%

- Portes automàtiques i espai de gir correctes
- Dimensions interiors i amplades de portes adequats
- Majoria de botoneres en Braille

Recomanacions

- Afegir paviment podotàctil de detecció de les portes dels ascensors
- Afegir senyalística accessible universalment amb directoris a les sortides de cada planta
- Adequar alçades i contrast de comandaments
- Incorporar informació acústica als ascensors
- Millores puntuals en reduir el forat entre terra i cabina

Lavabos



70%

- Disponibilitat de bany adaptat a tots els centres
- Bons paviments
- Disposen de barres de suport i espai de transferència lateral

Recomanacions

- Instal·lar manetes i pestells accessibles
- Encesa de llums automàtica
- Canviar les aixetes per unes accessibles universalment
- Col·locar els miralls de les cabines adaptades a una alçada adequada o inclinats
- Col·locar els elements a l'alçada adequada a la cabina adaptada
- Afegir sistema d'alarma per a caigudes

Sales d'espera



83%

- Bona il·luminació i paviment
- Parets i paviments contrastats

Recomanacions

- Alternar diferents tipus de cadires (amb i sense braços) i espais per a usuaris en cadira de rodes
- Espaiar algunes fileres per facilitar el trànsit dels usuaris
- Afegir senyalística accessible universalment
- Instal·lar avisos de torn visuals i auditius
- Fer material de difusió i cursos accessibles

Consultes



87%

- Espai de circulació suficient a la majoria de consultes
- Cadires de dimensions correctes i amb respatller
- Amplada de la taula d'atenció adequada

Recomanacions

- Formar els professionals en atenció a la diversitat funcional
- Eliminar els faldons que dificulten l'aproximació a la taula amb cadira de rodes
- Incrementar l'espai del professional per fer-lo accessible
- Dotar de lliteres regulables i altres elements accessibles algunes consultes de cada centre



Despatxos



91%

- Cadires de dimensions correctes i amb respalller
- Parets i paviments contrastats
- Amplada de la taula d'atenció adequada

Recomanacions

- Eliminar els faldons que dificulten l'aproximació a la taula amb cadira de rodes
- Afegir senyalística accessible universalment

<http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/>



**Ajuntament
de Barcelona**